

## Volvo FL 10 - 320

**KONSTRUKTION:** Saugfahrzeug

**MARKE:** Volvo

**TYP:**



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Konstruktion</b>	Saugfahrzeug
<b>Baujahr</b>	1987 (June)
<b>ID</b>	EL23869
<b>FIN</b>	YV2F0A1C6HA309170
<b>Radformel</b>	6x2
<b>Achsen</b>	3
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Kilometerstand</b>	423.940 km
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Leistung</b>	235 kW (320 PK)
<b>Schadstoffklasse</b>	Euro 2
<b>Allgemeiner zustand</b>	Sehr gut
<b>Technischer zustand</b>	Sehr gut
<b>Optischer zustand</b>	Sehr gut

# ETB



+32 89 77 74 60

ELROTRUCKSBELGIUM



[info@elrotb.be](mailto:info@elrotb.be)

## Zubehör

1 Kraftstofftank, Abs, Armlehne, Hinterradaufhängung: Blatt, Hydraulik, Nebellichter, Offenes Dach, Sper, Tageskabine, Trommelbremsen, Vorderradaufhängung: Blatt, Zapfwelle